

**ISITUTO DEI POVERI S.S. SALVATORE
E SANTA CROCE IPAB
Corleone via S.S. Salvatore
C O R L E O N E
Codice Fiscale 84000110829
Partita Iva 04883860829**

D E L I B E R A del C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O

N. 4	
Del Reg.	OGGETTO: Lavori somma urgenza
Data 12/03/2025	

Il Commissario straordinario Salvatore Ragonese, delibera sull'oggetto sopra indicato incluso nell'ordine del giorno.

Premesso

Che alla luce di quanto certificato dal Comando dei Carabinieri del nucleo per la tutela della salute NAS di Palermo, giusto verbale del 28/01/2025, facendo seguito al sopralluogo effettuato con la ditta R.S. Tecnoedil di Gippetto Filippo s.a.s. con sede in Palermo in corso dei Mille n. 155 partita Iva 055298610825, con l'urgenza del caso, è stata chiesta disponibilità a fornire preventivo e disponibilità ad effettuare le opere e tutti gli interventi a queste connessi al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità di cui sopra:

- 1) Intervento di ripristino dell'interno (volta e pareti perimetrali) della cappella mortuaria, nonché del tetto esterno soprastante (coppe e contro coppe) e dei muri perimetrali esterni comprese le grondaie di scolo;
- 2) interventi di ripristino dell'ingresso adiacente la Chiesa (tetto, muri perimetrali) con conseguente verifica ed intervento di riparazione della porzione di tetto soprastante adiacente il campanile (coppe e contro coppe).

Considerato

Che la ditta di cui in premessa ha fornito preventivo così come da richiesta, per l'importo di €. 10.000,00 (oltre iva) ai sensi di legge, giusta PEC del 10/03/2025

Determina

- Di affidare per la somma di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre iva come per legge per un totale di €. 11.000,00, alla ditta R.S. Tecnoedil di Gippetto Filippo s.a.s. con

sede in Palermo in corso dei Mille n. 155 partita Iva 055298610825, i seguenti lavori di somma urgenza:

- 1) Intervento di ripristino dell'interno (volta e pareti perimetrali) della cappella mortuaria, nonché del tetto esterno soprastante (coppe e contro coppe) e dei muri perimetrali esterni comprese le grondaie di scolo;
 - 2) interventi di ripristino dell'ingresso adiacente la Chiesa (tetto, muri perimetrali) con conseguente verifica ed intervento di riparazione della porzione di tetto soprastante adiacente il campanile (coppe e contro coppe).
- Di dare mandato al Segretario dell'Ente Dott. Leoluca Scalisi di provvedere alla definizione degli atti amministrativo/contabile e di quant'altro dovesse rendersi necessario per lo svolgimento e la conclusione dell'incarico
 - Di accertare tale spesa sul capitolo 4-1 del bilancio (esercizio provvisorio), nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
 - Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Salvatore Ragonese